

Vårt uppdragsnummer
600047 - 00
Vårt kontor i
Borlänge
010-455 10 00

Registreringsnummer
L7069578



INTYG ÖVER ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

enligt BFS 2011:12 med senaste förändringar

Sida
1 (2)

Anläggning
A7025472
Saltsjöbadens slalomanläggning
Skidbacksvägen
133 36 SALTSJÖBADEN

Kund 545710
Saltsjöbadens Slalomklubb
c/o Pia Rotsman
Sveavägen 4
133 34 SALTSJÖBADEN



Kvarter

Skötsel firma

Avtalsnummer
XK84

Anläggningens kontaktperson
Per Hammarlund

Anläggningens telefonnummer
076-038 96 05

Er referens

Objektnamn Släplift, upprull. medbringare		Tillverkare Doppelmayr		Tillv nr	Tillv år
Platsnr	Int nr	Uppställningsplats Vinterstadion		Typ OP-30	
Hastighet m/s 2,20	Stegbredd	Vinkel	Längd m 218,4	Antal medbringare	Antal personer/tim 814
Fallhöjd m/Lyft höjd m 56,4		Lyftorgan Lina/drivskiva		Antal parter 1	Dimension mm 16,0
Antal stannplan		Antal personer		Max last kg	

Brister/Noteringar

Notering:

- Jordfelsindikering ur funktion/saknas.
- Mast 4 - Nedre del av stege krökt i infästningar.
- Mast 4 - Uppgång, ingångshjul har brett spår.
- Mast 3 - Nedgång, båda övre vippor glappa i axelgenomförningar.
- Mast 3 - Nedgång, glapp i huvudaxel till stora vippan för hela hjulbatteriet.
- Mast 3 - Uppgång, glapp i huvudaxel till stora vippan för hela hjulbatteriet.
- Mast 3 - Uppgång, grop i hjulgummi, ingångshjulet.
- Mast 2 - Uppgång, näst övre hjul torrsprucket hjulgummi.
- Mast 2 - Nedgång, nedre hjul torrsprucket hjulgummi.
- Skyftar "sick-sackåkning förbjuden" och "Avstigning" ej uppmonterade.
- Mast nummernmärkning saknas.
- Varselskylt på stolpe till övre nödstoppknapp saknas (vit stjärna på grön botten).

Intyget fortsätter på nästa sida

BEDÖMNING

- Erbjuder betryggande säkerhet.
- Med brister. Bristerna skall åtgärdas inom 1 månad och kontrolleras vid nästa besiktning.
- Erbjuder ej betryggande säkerhet. Ny besiktning erfordras. Tillsynsmyndighet kommer att informeras.

Intervall (år) 1,0	Besiktningsdatum 2019-04-13	Utskriftsdatum 2019-04-18	Förfallomånad 2020-04	Besiktningsingenjör Laurila Ari
-----------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------------

Ev bifogad skylt uppsattes väl synligt på objektet

Registreringsnummer
L7069578

Besiktningdatum
2019-04-13

Utskriftsdatum
2019-04-18

INTYG forts.

Sida
2 (2)

Kompletterande upplysningar

Ny lina: 2011, 24 st bygglar. Första magnetinduktiva provning av lina 2019
Driftjournal skall föras alla dagar anläggningen används.